

## WEST Search History

Hide Items

Restore

Clear

Cancel

DATE: Friday, March 12, 2004

Hide?	Set Name	Query	Hit Count
		<i>DB=PGPB,USPT; PLUR=YES; OP=OR</i>	
<input type="checkbox"/>	L62	(L4 or L7 or L11 or L12 or L13 or L14 or L16 or L17 or L18 or L19 or L20 or L22 or L23 or L26 or L28 or L29 or L30 or L31 or L36 or L37 or L39 or L40 or L41 or L43 or L46 or L50 or L53 or L59 or L60) and @pd > 20030917	270
		<i>DB=USPT,PGPB,JPAB,EPAB; PLUR=YES; OP=OR</i>	
<input type="checkbox"/>	L61	(L4 or L7 or L11 or L12 or L13 or L14 or L16 or L17 or L18 or L19 or L20 or L22 or L23 or L26 or L28 or L29 or L30 or L31 or L36 or L37 or L39 or L40 or L41 or L43 or L46 or L50 or L53 or L59 or L60) and @pd > 20030917	280
<input type="checkbox"/>	L60	(L53 not L59) and @pd > 20030917	5
<input type="checkbox"/>	L59	(L50 or L57) and @pd > 20030917	33
<input type="checkbox"/>	L58	(L57 not L50) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L57	(L40 and (zinc and chromate)) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L56	(L40 and (zncro or zncro4 or zn2cro4)) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L55	(L40 and (zncro or zncro4)) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L54	(L40 and "zinc chromate") and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L53	(L40 and fatigue) and @pd > 20030917	5
<input type="checkbox"/>	L52	(L51 not L50) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L51	(L40 and "compressive stress") and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L50	(L46 or L47 or L48 or L49) and @pd > 20030917	33
<input type="checkbox"/>	L49	(4943321[uref]) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L48	((3863318  4035159  4204031  4233073)! [pn]) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L47	(L40 and "soft nitriding") and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L46	(L45 or L43) and @pd > 20030917	33
<input type="checkbox"/>	L45	(L44 not L43) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L44	(L40 and L1) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L43	(L39 or L41) and @pd > 20030917	33
<input type="checkbox"/>	L42	((roundness adj3 pore) and L40) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L41	("shot peening" and L40) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L40	((sinter\$ or "green compact") same ((iron adj2 alloy))) and (pore\$ or porosity) and @pd > 20030917	21
<input type="checkbox"/>	L39	(L37 or L38) and @pd > 20030917	33
<input type="checkbox"/>	L38	("notch sensitivity" same iron) and @pd > 20030917	0

<input type="checkbox"/>	L37 (L31 or L36) and @pd > 20030917	33
<input type="checkbox"/>	L36 (L32 or L34 or L35 or L26) and @pd > 20030917	28
<input type="checkbox"/>	L35 (5568891[uref]) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L34 (sinter\$ and L33) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L33 ("notch sensitivity" and iron) and @pd > 20030917	2
<input type="checkbox"/>	L32 ((2388186  2438676  4859156  5443372  5683299  5800137  5899811  6068452)! [pn]) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L31 (L30 not L26) and @pd > 20030917	5
<input type="checkbox"/>	L30 (L1 and L29) and @pd > 20030917	5
<input type="checkbox"/>	L29 ((sinter\$ or "green compact" or porosity or pores) adj4 (iron or fe)) and @pd > 20030917	149
<input type="checkbox"/>	L28 (L1 and L27) and @pd > 20030917	19
<input type="checkbox"/>	L27 ((sinter\$ or "green compact" or porosity or pores) same (iron or fe)) and @pd > 20030917	846
<input type="checkbox"/>	L26 (L25 or L24 or L23 or L16) and @pd > 20030917	27
<input type="checkbox"/>	L25 ((1568992  3082684  3847031  3922104  3939721  3944023  4035092  4716635)! [pn]) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L24 (4846769[uref]) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L23 (("mechanical fuse" or "shaft coupling" or "shearing coupling") same ceramic) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L22 (("mechanical fuse" or "shaft coupling" or "shearing coupling") and ceramic) and @pd > 20030917	21
<input type="checkbox"/>	L21 ("shear coupling" and (iron or fe)) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L20 (("mechanical fuse" or "shaft coupling" or "shear coupling" or "shearing coupling") and ceramic) and @pd > 20030917	21
<input type="checkbox"/>	L19 ((coupling same torque) and L18) and @pd > 20030917	9
<input type="checkbox"/>	L18 (L17 not L16) and @pd > 20030917	14
<input type="checkbox"/>	L17 (L11 and torque) and @pd > 20030917	21
<input type="checkbox"/>	L16 (L15 or L13 or L9 or L10) and @pd > 20030917	26
<input type="checkbox"/>	L15 (4618049[uref]) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L14 (5792717[uref]) and @pd > 20030917	2
<input type="checkbox"/>	L13 (L12 not L9) and @pd > 20030917	26
<input type="checkbox"/>	L12 ((sinter\$ or "green compact" or porosity or pores) and L11) and @pd > 20030917	26
<input type="checkbox"/>	L11 (L4 or L7) and @pd > 20030917	90
<input type="checkbox"/>	L10 (L8 not L9) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L9 (L5 or L3) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L8 (L1 and L7) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L7 ((coupling same (iron or fe)) and (rupture or fatigue or compressive or "power transmission")) and @pd > 20030917	63
<input type="checkbox"/>	L6 (L5 not L3) and @pd > 20030917	0

<input type="checkbox"/>	L5	(L1 and L4) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L4	((("shaft coupling" or "mechanical fuse" or "shearing coupling") and (fe or iron)) and @pd > 20030917	28
<input type="checkbox"/>	L3	((("mechanical fuse" or "shearing coupling") and (fe or iron)) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L2	((("mechanical fuse" or "shearing coupling") and iron) and @pd > 20030917	0
		<i>DB=USPT,PGPB; PLUR=YES; OP=OR</i>	
		(((464/32)!.CCLS.  (417/319)!.CCLS.  (428/472  428/566  428/472.1  428/613  428/612  428/659  428/658  428/681  428/682  428/687  428/684  428/627  428/632  428/634  428/655  428/45  428/131  428/134  428/136  428/220  428/332  428/699  428/704  428/702)!.CCLS.  (or)!.CCLS.)) and @pd > 20030917	559

END OF SEARCH HISTORY